

## Straubing 30508022

Öffnung von Anomalien  
26.04.2021

	Punktnummer	Fund	Tiefe [m]	Kommentar	Freigabe
1	1.1	Splint	0,10-0,30		ja
2	1.2	Eisenstange	0,10-0,30		ja
3	1.3	Schraubenschlüssel	0,10-0,30		ja
4	1.4	Nagel	0,10-0,30		ja
5	1.5	Nagel	0,10-0,30		ja
6	1.6	Nagel	0,10-0,30		ja
7	1.7	Eisenstange	0,10-0,30		ja
8	1.8	Eisenstange	0,10-0,30		ja
9	1.9	Nagel	0,10-0,30		ja
10	1.10	Bodenschicht	0,10-0,30		ja
11	1.11	Bolzen	0,10-0,30		ja
12	1.12	Blechdose	0,10-0,30		ja
13	1.13	Bolzen	0,10-0,30		ja
14	1.14	Blech	0,10-0,30		ja
15	1.15	Nagel	0,10-0,30		ja
16	1.16	Eisenstange	0,10-0,30		ja
17	1.17	Blech	0,10-0,30		ja
18	1.18	Eisen	0,10-0,30		ja
19	1.19	Nagel	0,10-0,30		ja
20	1.20	Eisen	0,10-0,30		ja
21	1.21	Eisenstange	0,10-0,30		ja
22	1.22	Nagel	0,10-0,30		ja
23	1.23	Schraube	0,10-0,30		ja
24	1.24	Nagel	0,10-0,30		ja
25	1.25	Eisen	0,10-0,30		ja
26	1.26	Eisen	0,10-0,30		ja
27	1.27	Nagel	0,10-0,30		ja
28	1.28	Nagel	0,10-0,30		ja
29	1.29	Nagel	0,10-0,30		ja
30	1.30	Blech	0,10-0,30		ja
31	1.31	Eisen	0,10-0,30		ja
32	1.32	Bolzen	0,10-0,30		ja
33	1.33	Bodenschicht	0,10-0,30		ja
34	1.34	Eisen	0,10-0,30		ja
35	1.35	Eisen	0,10-0,30		ja
36	1.44	Bodenschicht	0,10-0,30		ja
37	1.46	Eisen	0,10-0,30		ja
38	1.52	Eisenstange	0,10-0,30		ja
39	1.55	Nagel	0,10-0,30		ja
40	1.57/1.60	Eisen/Schacht	0,10-0,30		ja
41	1.58	Bodenschicht	0,10-0,30		ja
42	2.1	Nagel	0,10-0,30		ja
43	2.2	Eisenstange	0,10-0,30		ja

44	2.3	Nagel	0,10-0,30	ja
45	2.4	Nagel	0,10-0,30	ja
46	2.5	Eisen	0,10-0,30	ja
47	2.6	Bodenschicht	0,10-0,30	ja
48	2.7	Nagel	0,10-0,30	ja
49	2.8	Eisen	0,10-0,30	ja
50	2.9	Nagel	0,10-0,30	ja
51	2.10	Nagel	0,10-0,30	ja
52	2.11	Nagel	0,10-0,30	ja
53	2.12	Nagel	0,10-0,30	ja
54	2.13	Eisen	0,10-0,30	ja
55	2.14	Eisen	0,10-0,30	ja
56	2.15	Nagel	0,10-0,30	ja
57	2.16	Nagel	0,10-0,30	ja
58	2.17	Nagel	0,10-0,30	ja
59	2.18	Nagel	0,10-0,30	ja
60	2.19	Nagel	0,10-0,30	ja
61	2.20	Nagel	0,10-0,30	ja
62	2.21	Nagel	0,10-0,30	ja
63	2.22	Nagel	0,10-0,30	ja
64	2.23	Eisen	0,10-0,30	ja
65	2.24	Nagel	0,10-0,30	ja
66	2.25	Eisen	0,10-0,30	ja
67	2.26	Blech	0,10-0,30	ja
68	2.27	Eisenstange	0,10-0,30	ja
69	2.28	Eisenstange	0,10-0,30	ja
70	2.29	Bodenschicht	0,10-0,30	ja
71	2.30	Nagel	0,10-0,30	ja
72	2.31	Nagel	0,10-0,30	ja
73	2.32	Nagel	0,10-0,30	ja
74	2.33	Eisen	0,10-0,30	ja
75	2.34	Feder	0,10-0,30	ja
76	2.35	Blech	0,10-0,30	ja
77	2.36	Eisenstange	0,10-0,30	ja
78	2.37	Eisenstange	0,10-0,30	ja
79	2.38	Nagel	0,10-0,30	ja
80	2.39	Nagel	0,10-0,30	ja
81	2.40	Eisen	0,10-0,30	ja
82	2.41	Eisenstange	0,10-0,30	ja
83	2.42	Bolzen	0,10-0,30	ja
84	2.43	Eisen	0,10-0,30	ja
85	2.44	Blech	0,10-0,30	ja
86	2.45	Eisenstange	0,10-0,30	ja
87	2.46	Winkelleisen	0,10-0,30	ja
88	2.47	Eisenstange	0,10-0,30	ja
89	3.1	Nagel	0,10-0,30	ja
90	3.2	Nagel	0,10-0,30	ja
91	3.3	Draht	0,10-0,30	ja
92	3.4	Eisen	0,10-0,30	ja
93	3.5	Eisenstange	0,10-0,30	ja

94	3.6	Eisen	0,10-0,30	ja
95	3.7	Blech	0,10-0,30	ja
96	3.8	Zange	0,10-0,30	ja
97	3.9	Nagel	0,10-0,30	ja
98	3.10	Blech	0,10-0,30	ja
99	3.11	Nagel	0,10-0,30	ja
100	3.12	Bolzen	0,10-0,30	ja
101	3.13	Eisenstange	0,10-0,30	ja
102	3.14	Eisen	0,10-0,30	ja
103	3.15	Eisenstange	0,10-0,30	ja
104	3.16	Nagel	0,10-0,30	ja
105	3.17	Nagel	0,10-0,30	ja
106	3.18	Nagel	0,10-0,30	ja
107	3.19	Nagel	0,10-0,30	ja
108	3.20	Nagel	0,10-0,30	ja
109	3.21	Bolzen	0,10-0,30	ja
110	3.22	Stein	0,10-0,30	ja
111	3.23	Eisen	0,10-0,30	ja
112				
113	3.25	Eisen	0,10-0,30	ja
114	3.26	Nagel	0,10-0,30	ja
115	3.27	Draht	0,10-0,30	ja
116	3.28	Nagel	0,10-0,30	ja
117	3.29	Nagel	0,10-0,30	ja
118	3.30	Nagel	0,10-0,30	ja
119	3.31	Stein	0,10-0,30	ja
120	3.32	Nagel	0,10-0,30	ja
121	3.33	Eisen	0,10-0,30	ja
122	3.34	Winkeleisen	0,10-0,30	ja
123	3.35	Eisenstange	0,10-0,30	ja
124	3.36	Stahlgitter	0,10-0,30	ja
125	3.37	Nagel	0,10-0,30	ja
126	3.38	Nagel	0,10-0,30	ja
127	3.39	Nagel	0,10-0,30	ja
128	3.40	Nagel	0,10-0,30	ja
129	3.41	Stein	0,10-0,30	ja
130	3.43	Eisen	0,10-0,30	ja
131	3.44	Eisen	0,10-0,30	ja
132	3.45	Stein	0,10-0,30	ja
133	3.46	Nagel	0,10-0,30	ja
134	3.47	Bolzen	0,10-0,30	ja
135	3.48	Stein	0,10-0,30	ja
136	3.49	Messer	0,10-0,30	ja
137	3.50	Eisen	0,10-0,30	ja
138	3.51	Nagel	0,10-0,30	ja
139	3.52	Nagel	0,10-0,30	ja
140	3.53	Eisen	0,10-0,30	ja
141	3.54	Bolzen	0,10-0,30	ja
142	3.55	Eisen	0,10-0,30	ja
143	3.56	Eisen	0,10-0,30	ja

144	3.57	Eisenstange	0,10-0,30	ja
145	3.58	Eisen	0,10-0,30	ja
146	3.59	Eisen	0,10-0,30	ja
147	3.60	Bolzen	0,10-0,30	ja
148	3.61	Eisen	0,10-0,30	ja
149	3.62	Messer	0,10-0,30	ja
150	3.63	Eisenstange	0,10-0,30	ja
151	3.64	Nagel	0,10-0,30	ja
152	3.65	Nagel	0,10-0,30	ja
153	3.66	Stein	0,10-0,30	ja
154	3.67	Draht	0,10-0,30	ja
155	3.68	Draht	0,10-0,30	ja
156	3.69	Eisen	0,10-0,30	ja
157	3.72	Eisenstange	0,10-0,30	ja
158	3.73	Eisenring	0,10-0,30	ja
159	3.74	Nagel	0,10-0,30	ja
160	3.75	Eisen	0,10-0,30	ja
161	3.76	Nagel	0,10-0,30	ja
162	3.77	Eisen	0,10-0,30	ja
163	3.78	Eisen	0,10-0,30	ja
164	3.79	Nagel	0,10-0,30	ja
165	3.80	Nagel	0,10-0,30	ja
166	3.81	Hufeisen	0,10-0,30	ja
167	3.82	Eisen	0,10-0,30	ja
168	3.83	Eisen	0,10-0,30	ja
169	3.84	Nagel	0,10-0,30	ja
170	3.85	Bolzen	0,10-0,30	ja
171	3.86	Nagel	0,10-0,30	ja
172	3.87	Eisen	0,10-0,30	ja
173	3.88	Draht	0,10-0,30	ja
174	3.89	Stein	0,10-0,30	ja
175	3.90	Draht	0,10-0,30	ja
176	3.91	Nagel	0,10-0,30	ja
177	3.92	Eisen	0,10-0,30	ja
178	3.93	Eisen	0,10-0,30	ja
179	3.94	Hufeisen	0,10-0,30	ja
180	3.95	Hufeisen	0,10-0,30	ja
181	3.96	Eisenstange	0,10-0,30	ja
182	3.97	Eisen	0,10-0,30	ja
183	3.98	Draht	0,10-0,30	ja
184	3.99	Bolzen	0,10-0,30	ja
185	3.100	Hufeisen	0,10-0,30	ja
186	3.101	Eisen	0,10-0,30	ja
187	3.102	Nagel	0,10-0,30	ja
188	3.103	Nagel	0,10-0,30	ja
189	3.104	Draht	0,10-0,30	ja
190	3.105	Draht	0,10-0,30	ja
191	3.106	Nagel	0,10-0,30	ja
192	3.107	Eisen	0,10-0,30	ja
193	3.108	Nagel	0,10-0,30	ja

