

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

| Stammdaten | | | | |
|-----------------------|---|---|-----------------------------|-----------|
| Gen.-Behörde | [KKZ], [Bez.], [Aktenz.] | 263 | Stadt Straubing Umweltamt | 1 70/1 ha |
| Überw.-Behörde | [KKZ], [Bez.], [Aktenz.] | 263 | Stadt Straubing Umweltamt | wg |
| Betreiber | [Name] | Fa. ADM Spyck GmbH Werk Straubing | | |
| Standort | [Bezeichnung] | Straubing am Donauhafen Straubing-Sand | | |
| | [Straße, HNr.], [PLZ], [Ort] | Europaring 23 | 94315 | Straubing |
| | EMAS [X] | | ISO 14001 ff (+) [X] | |
| Anlage | [Bez.] | Herstellung von Ölen aus pflanzlichen Rohstoffen (mit Sojaschrotvermahlung) | | |
| | [4.BImSchV] ² , [IE-RL] ² | 7.23.1 und 7.21 | | 6.4 b ii |

| Überwachung | | | | |
|---|------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------|
| Grund (ggf. Anm.) | Regelüberwachung [X] | X | Turnus [Monate] | 12 |
| | Anlassüberwachung [X] | | Art des Anlasses: | |
| Termin (ggf. Anm.) | Datum [tt.mm.jj] | 30.11.2021 | angekündigt [J/N] | J |
| Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG | umfassend [X] | | | |
| | Schwerpunkte [X] | X | Extraktion | |
| Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X] | | X | Begehung am 24.11.2021 (keine Mängel) | |
| Prüfgrundlage (ggf. Anm.) | Bescheid(e), Anzeige(n) [X] | X | Bescheide und Anzeigen | |
| | Anforderungsliste [X] | | | |
| | Schwerpunktprogramm [X] | | | |
| Ergebnis | Mängel [J/N] | N | Anordnung [X] | Stilllegung [X] |

| Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen | | | | |
|--|----------|------------------|------------------------------------|----|
| Mangel | Maßnahme | gesetzter Termin | Behebung / Überprüfung erfolgt ... | |
| | | | durch (Organisation) | am |
| Keine | | | | |

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL